



МЧС РОССИИ  
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124 <sup>A</sup> [www.05.mchs.gov.ru](http://www.05.mchs.gov.ru)  
367000 РД, г. Махачкала, ул. Сепараторная-7 тел (факс) 60-07-68.  
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

АКТ  
проведения тренировки по эвакуации

« 20 » 05 2024 года с. Красноармейское  
(город, село)

Комиссия в составе

1. Бакунова А.К. – директор
2. Идрисов М.Н. – зам АХЧ
3. Арсланалиева П.М. – Зам ВР
4. Айгубов К.К. – рук.МО.

составили настоящий акт в том, что «20»05.2024 года в 10 часов 00 минут  
проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания, расположенного по адресу:  
с.Красноармейское, ул. Куйбышева, 56

и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации

Количество отдельно стоящих зданий 2-х этажное здание

Дата последней плановой 29.10.2021 внеплановой 26.02.2022 проверки

Степень огнестойкости здания \_\_\_\_\_

Число этажей 2

Класс функциональной пожарной опасности пожар на II этаже

Наличие и характеристика наружного противопожарного водоснабжения имеется пожарный водоем на 23 м<sup>3</sup>

Наличие и характеристика внутреннего противопожарного водоснабжения нет

Количество исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

Наличие и характеристика системы автоматической пожарной сигнализации работает и сработалась при дыме

Наличие и характеристика системы оповещения людей о пожаре звонок: два коротких, один длинный

Наличие и характеристика системы автоматического пожаротушения нет

Наличие первичных средств пожаротушения 18 штук

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей нет

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим размерам, отделке путей эвакуации всего путей 4, три запасных, один главный

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям имеется проезд через вход школы

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц лестницы на II этаже имеется со стороны

спортивного зала

**Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др.обработана**

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) 5км, через 10 минут

Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС) нет

Время начала проведения тренировки 10:00 время окончания проведения тренировки 10:05

Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации \_\_\_\_\_

Количество эвакуированных посетителей и больных 220 человек

**Результаты проведения тренировки** \_\_\_\_\_

1. Практическая тренировка при эвакуации считать удовлетворительной

(ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки, замечания)

2. Классным руководителям при построении четко выяснить по списку своих детей

Дата проведения последнего занятия (учения), (замечания) 27.04.2023г.

Общее время эвакуации составило 50 секунд

Члены комиссии:



Бакунова А.К.

Идрисов М.Н.

Арсланалиева П.М.

Айгубов К.К.